

EMSA BUILDING - MAINTENANCE / Appendix 1

Março. 2022

ITEM	Designação	Quant.	Aparelhos /Sistemas / Instalações	Localização	Periodicidade e tipo de inspeção no equipamento	
					Trimestralmente	Anualmente
1	Portas de abertura automática					
1.01	Porta giratória	1	Porta giratória	Piso 0 Entrada da Agência	Verificação de botoneiras, sensores e tensão da correia de transmissão. Ajustagens e manutenção corretiva se necessário e relatório.	Verificação do software
1.02	Portas de correr	1	1 Folha - vidro temperado	3.48 (entrada cafeteria)	Verificação de botoneiras, sensores e tensão da correia de transmissão. Ajustagens e manutenção corretiva se necessário e relatório das intervenções.	Verificação de carga de baterias de emergência e substituição se necessário.
		2	4 Folhas - vidro temperado (2 fixas + 2 móveis)	01.14 e 0.26		
		1	1 Folha - vidro c/ caixilho de alumínio	1.79 (MSS sala reunião)		
		1	2 Folha - vidro c/ caixilho de alumínio	1.81 (MSS)		
		2	2 Folha - vidro c/ caixilho de alumínio (1 fixa + 1 móvel)	01.4 e 01.14		
		1	2 Folha - vidro c/ caixilho de alumínio (1 fixa + 1 móvel) c/ sistema integral de abertura	3.39 (da cafeteria p/ o terraço)		
		1	4 Folha - vidro c/ caixilho de alumínio (2 fixa + 2 móveis)	entre 1.81 e 1.79		